

PREPARATION D'UN BEC GAUDARD



Présenter la mèche sous le bec.
Afin de faciliter l'entrée de la mèche,
couper les franges avec une paire de
ciseaux.

Introduire la mèche dans la fente de
façon régulière jusqu'en butée.
Tourner la clef dans le sens des aiguilles
d'une montre, tout en poussant la
mèche jusqu'à l'engagement de celle-ci
dans le mécanisme.



Tourner la clef pour faire
sortir la mèche.

PREPARATION DE LA MECHE

Faire sortir la mèche au 3/4 du bec.





CONSEIL

Utiliser de préférence du pétrole pour chauffage d'appoint.



ATTENTION

Ne pas utiliser de l'huile pour lampe à pétrole. Votre lampe ne fonctionnera pas correctement.

Remplir le réservoir au 3/4 de pétrole.
Imbiber la mèche de pétrole afin que celle-ci s'allume plus facilement.



Repositionner la mèche de façon à la faire sortir de quelques millimètres comme ci-contre.



A.&P. GAUDARD
Manufacture Française de lampes à pétrole depuis 1869 / French Manufacture of petrol lamps since 1869



Remettre en place le bec en le vissant au réservoir.



Faire dépasser légèrement la mèche du bec et l'allumer.

Mettre le verre et régler la flamme de sorte que celle-ci ne dégage pas de fumée noire.



ATTENTION !!!

Ne pas toucher le verre, risque de brûlures !!!